

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

|        |                    |          |                    |
|--------|--------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 龙川兴莱鞋业有限公司         | 统一社会信用代码 | 914416007247513448 |
| 检测报告编号 | GDXY[2022-07]DQ004 | 检测任务编号   | GDXY-C220517-001   |
| 所属行业   | 纺织面料鞋制造            | 企业规模     | 大型                 |
| 联系人姓名  | 邓燕波                | 联系电话     | 13553291932        |
| 用人单位地址 | 广东省河源市龙川县新城开发区5号小区 |          |                    |

### 二、技术服务项目组人员名单

|        |                |
|--------|----------------|
| 技术服务机构 | 广东翔鹰职业病防治所有限公司 |
| 项目负责人  | 周海龙            |
| 项目组成员  | 方亮、谢飞、周海龙、凌玉莹  |

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单        | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------------|---------|
| 现场调查 | 2022-05-20 | 方亮、谢飞、周海龙     | 邓燕波     |
| 现场采样 | 2022-05-26 | 方亮、谢飞、周海龙、凌玉莹 | 邓燕波、谢曼君 |
|      | 2022-05-27 | 方亮、谢飞、周海龙、凌玉莹 | 邓燕波、谢曼君 |
| 现场测量 | 2022-05-26 | 方亮            | 谢曼君     |

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |  |
|--------|--|
| 现场调查相片 |  |
|        | 现场调查显著标识合影，右一为企业陪同人  |
|        | 现场手传振动测量   |